


N°	No. PIÈCE	QTE	DESIGNATION	DESCRIPTION
1	124626	1	Corps Titan 2 Marqué	Body
2	122224	1	Siège	Crown
3	124704	1	Bague	O-ring
4	124624	1	Clapet HP	HP seat
5	122244	1	Ressort	Spring
6	124612	1	Bague	O-ring
7	119129	1	Bague anti extrusion	Anti extrusion washer
8	A05324	1	Barillet	Spring Block
9	122243	1	Ressort Barillet	Spring
10	A05106	1	Filtre	Filter
11	124627	1	Rondelle Filtre	Filter washer
12	H63051	1	Circlips	Circlips
13	A02002	1	Aiguille	Pin
14	101569	1	Poussoir Titan 2	Pin support
15	119159	1	Membrane	Diaphragm
16	119143	1	Rondelle	Washer
17	124560	1	Embase ressort	Spring pad
18	124703	4	Bague	O-ring
19	122233	4	Bouchon MP 3/8"	3/8" IP plug
20	124701	2	Bague	O-ring
21	122237	1	bouchon HP 7/16"	7/16" HP plug
22	124604	1	Ecrou d'étanchéité	Body screw
23	119156	1	Ressort	Spring
24	H45097	1	Rondelle	Washer
25	122805	1	Vis de réglage	Adjusting screw
26	124603	1	Sticker	Sticker
27	124609	1	Bague	O-ring
28	124605	1	Siège Din	Din fitting
29	124607	1	Volant Din Titan	Din handwheel
30	124606	1	Vis de siège Din	Din screw
31	124709	1	Bague	O-ring
32	124665	1	Bouchon Din	Din plug

N°	Code	Sur Code	Couple m.Kg
22	124604	124626	2,5
28	124605	124626	2,5
30	124606	124605	1
19	122233	124626	0,2
21	122237	124626	0,2
Graissage		Cristolube	480025

Ce plan est la propriété d'Aqualung. Il ne doit être ni copié ni diffusé sans autorisation écrite d'Aqualung.
This drawing is confidential. It shall not be copied or disclosed without the written consent of Aqualung.



Les composants notés en italique gras sont inclus dans le kit d'entretien

			Désignation	HP TITAN DIN	Visa: SC	Vérif:
			Description	TITAN DIN 1st STAGE	1ère Avenue, 14ème rue - BP 148 06513 CARROS CEDEX FRANCE Tel: (33) 04 92 08 28 88 Fax: (33) 04 92 08 28 99	
			Notice	-----	AQUALUNG	
			Date	28.10.03		
N°	Date Modif	Ind				
						103151